르는 맛자를 곧 느낄 수 있었읍니다。 그리하여 二日間 博物館을 비롯하여 主要塔址와 寺院址를 돌아 보았는데 특히 大塔들이 거의 옛 규모로 남아 있는 것은 장관이었읍니다。 寺院址도 十里四方인 森林중에 散在하고 있는 바 아직도 考古學的 發掘이 미치지 못한 곳이 殆半이라고 합니다。 博物館에서는 隣近에서 收拾된 石像 銅像 石壁 碑銘 舍利具 등을 주목하였으며 館長의 설명을 듣기도 하였읍니다。 또 考古局駐在員의 안내로 主要遺跡을 巡回하였는데 Jetavanaramaya, Thuparama, Ruvanyalisey 등 塔은 특히 規模가 크고 장엄이 특이 하였읍니다。 이 곳에서는 塔을 불러 다가바(Dagaba)라 하는데 그들을 二大別할 수 있읍니다。 하나는 규모가 매우 큰 것으로 四方에 石壇을 높이 쌓아 護壁(이것을 Vahalkäda라 부른다)을 이룬 것이며 다른 하나는 규모는 작으나 일찌기 上屋이 있어서 그를 받던 數列의 石高柱가 周回하고 있는 것입니다。 이 같은 上屋의 樣式은 印度에서 보지 못하였던 것인데 이같은 年代가 오랜 大小의 遺構는 佛塔研究에 있어 매우 重要하다 하겠읍니다。 이와 같이 풍부한 佛教遺跡이 現存하고 있어 그들이 印度와의 관련과 아울러 그들의 특색을 지니고 있는 點은 印度와는 달리 오늘에 이르기까지 佛教文物과 信仰을 지켜온 곳에서도 이해되어야 할 것입니다。 그러나 이곳 세이론에서 佛教初傳의 땅인 미한다레를 찾아간 것은 즐거운 일이었읍니다。 이 곳은 아누나다푸라에서 東쪽으로 멀지 않으므로 翌二十四日 午前에 往復할 수 가 있었는데 中印의 산치와 地勢나 殿塔配置가 서로 닮았읍니다。 丘上에 通하는 二千餘段의 石階는 거의 一直線을 이루었으며、 大小丘頂과 그 사이의 平地마다 圓塔과 寺院이 配置되었는데 이곳이 바로 阿育王子에 의하여 佛法이 傳達된 곳이라 합니다。 이곳 塔中에서도 KANTAKA Chitya가 옛 보습을 간직하고 있었는데 四方의 石築壇과 그 彫飾은 南印의 아마라바티 또는 산치와도 連脈을 갖고 있다고 느껴졌읍니다。

三月二十五日 아침 印度再入國비사와 뉴・델히까지의 航空票를 入手하여 午後 三時가 넘어 코롬보를 떠나 同夜十一時半 뉴・델히에 安着하였읍니다。 이것은 汽車便으로 三日의 旅程입니다。 일찌기 新羅僧 玄遊가 찾았던 師子國의 巡回도 무사히 끝을 맺을 수 있었던 것입니다。

石窟庵通信(九)

鄭 明 鎬

一九六一年 八月下旬부터 基本作業에 따라 施行되었던 實測 設計 復元考察 等은 一段落을 지었으며 本工事를 위한 準備期間을 六月末까지로 策定하였다。 이에 따라 四月 一日부터 現場의 職員改編이 있어 現場事務는 月城郡 教育科로 引繼되었으며 한편 新倉庫建設資材運搬 道路補修가 이 期間에 實施되었다。

四月初에는 石窟庵에서 茶房이 있는 「만당」까지의 道路補修。

四月 九日부터 十九日까지 購入된 資材를 넣을 現場附近에 運搬積載할 五十坪의 木造倉庫를 現 壽光殿下에 세웠다。

四月十五日부터 二十八日까지 十二日동안 추럭 四十三臺分의 資材가 運搬되었다。(세멘트 合板 角木 洋釘 鐵絲 柱材 椽木材 鐵筋 等)

氣象觀測을 繼續 實施하던 중 四月 六日 午後부터 七日 午前에 걸쳐 强한 雲霧가 끼었고 이것이 갑자기 冷却되어 樹氷의 現象을 보이었는데 이것은 우리나라에서 드문 일이라 한다。 이로 因하여 많은 樹木이 强風에 切斷되어 被害가 많았다。 또한 四、五月에는 繼續된 장마와 甚한 안개로 窟內 周壁諸像表面에 水滴이 發生되었으나 窟外의 溫度와 濕度가 下降하면 即時 乾燥하는 現象을 나타내었다。 이같은 窟內外의 氣象變化에 對應하는 裝置는 必要한 것이다。

四月 一日부터는 工事가 없으므로 觀覽客의 便利를 보아 窟內調査에 支障이 없는 限 公開하였으나 다만 日氣不順時는 中止키로 되었다。

〔來窟人事〕 3／23 洪思俊、鄭永鎬、金和英 4／8 金元龍監督官、5／3 文教部長官 5／4 交通部長官、5／5 最高委員、內閣首班 以下 文教、財務、國防長官、佛・中國大使、5／11 金元龍監督官、5／23 黃驥永監督官、柳海宗監督官、李道文化係長、郡教育課長、5／28 金載元 國立博物館長、黃柳 監督官、林泉 設計委員

資料(續)

瑞山開心寺尋劒堂의 架構

—本誌 三卷 十二號 林泉氏의 「瑞山開心寺尋劒堂上樑文」의 補遺—

申 榮 勳

前記 論文에 이미 上樑文과 架構의 一部가 紹介되어 있으므로 여기서는 尋劒堂의 架構規格을 報告하려 한다。

正面 三間 側面 三間(前記 論文中 側面 二間은 錯誤임)의 맞배지붕、단